




Máquina de Fusão

FWF-630



DESCRIÇÃO

A máquina de fusão FWF-630 utiliza as mais novas tecnologias do mercado e é ideal para montagem e manutenção de projetos FTTx, sistemas de segurança e automação. Equipada com uma tela de 5.1" e um kit de ferramentas, a máquina de fusão é uma solução completa para quem precisa de agilidade e qualidade nas instalações.

CARACTERÍSTICAS

- » Máquina com 6 motores e alinhamento pelo núcleo;
- » Tempo de fusão de 6 segundos e aquecimento de 15 segundos;
- » Bateria para 200 fusões com uma carga 3,5 horas;
- » Eletrodo para 3000 fusões;
- » Todas as configurações e registros via aplicativo de celular;
- » Maleta para transporte e kit de ferramentas;
- » Iluminação para ambientes noturnos e USB para carregamento de celular;
- » Facilidade de substituição da bateria;


ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo de fibra | SM(G.652 e G.657), MM (G.651), DS (G.657), NZDS (G.655) |
| Perda por fusão | 0.025dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB (DS/NZDS) |
| Alinhamento | Núcleo/Casca |
| Tempo de fusão | 6 segundos |
| Tempo de aquecimento | 15 segundos |
| Perda de retorno | > 60DB |
| Tensão | 2N |
| Tamanho da clivagem | 8-16 mm |
| Tubete | 60mm, 40mm |
| Suportes para fibra | SM, MM, pigtails, patchcords, cabos de diversas vias |
| Zoom | 300 para visualização de X ou Y |
| Tela | 5.1" colorida |
| Atualização de software | Aplicativo de celular |
| Registros | Sincronizado com o app, Servidor cloud |
| Bateria | Bateria de lítio com capacidade de 7800 mA |
| Alimentação | Entrada: AC 100-240V 50/60HZ Saída: DC 13.5V / 4A |
| Condições de operação | Temperatura -15°C ~ +50°C Umidade: < 95% |

ACESSÓRIOS INCLUSOS

| | |
|-----------------------|---------|
| Alicate decapador | 1 peça |
| Alicate descascador | 1 peça |
| Banco | 1 peça |
| Bateria | 1 peça |
| Cabo AC | 1 peça |
| Chave Allen | 3 peças |
| Clivador | 1 peça |
| Dispenser para álcool | 1 peça |
| Eletrodo reserva | 1 par |
| Fonte de alimentação | 1 peça |
| Maleta portátil | 1 peça |
| Manual de instrução | 1 peça |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Peso máquina com bateria 2.08 Kg
Peso máquina sem bateria 1.60 Kg



Peso da maleta completa
7.10 Kg (incluindo máquina e acessórios)